

Montageanleitung: Brodit 712099

Mit Kugelgelenk. 3A Ladung. 12/24 Volt.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schraube in der Mitte der Halterung lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann.
2. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben.
3. Die Halterung über dem Montagestück plazieren. Die Halterung an das Montagestück festschrauben so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt aber justiert werden kann.
4. Die Halterung ist montiert.