

Montageanleitung: Brodit 213527

Center mount, Extra strength mounting platform.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Vorsichtig die Teile der Befestigung auseinander ziehen um die maximale Länge zu erreichen.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am oberen Enden der Befestigung in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Die Teile zusammen drücken um die minimale Länge zu erreichen und die untere Kante ganz in den Spalt reingeht. Die Mutter oben an der Befestigung festziehen so dass die Teile zusammengezogen werden und die Befestigung richtig im Platz sitzt. Die Innensechskantschraube mit der beiliegenden Schlüssel festziehen um die Position zu verriegeln.
4. Die Befestigung ist montiert.