

Montageanleitung: Brodit 217076

Kann mit Batterie-Eliminator verwendet werden.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Entfernen Sie den Akku aus dem Drucker. Setzen Sie die Schwenkkugel in die Befestigungsöffnung unten im Batteriefach ein. 2. Schwenken Sie die Platte vorübergehend nach unten und setzen Sie die Batterie wieder ein, um die Schwenkkugel zu sichern.

3. Drehen Sie die Platte in Position, um die Batterie abzudecken, und befestigen Sie sie mit den beiliegenden Schrauben.

4. Die Halterung ist montiert.