

Montageanleitung: **Brodit 217193**

Mit Kugelgelenk. Mit Stromkabel, weltweit Adapter enthalten. Ladung durch Pogo-Anschluss.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Schließen Sie das Netzteil an den 6-poligen Molex-Anschluss an.
2. Das Gerät in Halterung zu platzieren: Das untere Ende des Geräts in das untere Ende der Halterung platzieren. Das obere Ende des Geräts nach vorne drücken, so dass es richtig im Platz in der Halterung sitzt.
3. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Oben am Halterung nach vorne drücken, gleichzeitig das obere Ende der Halterung weg von Halterung ziehen. Wenn das Gerät frei ist, es nach oben schieben und raus von Halterung nehmen.
4. Die Halterung ist montiert.